



Concept - Car

OPINIA TECHNICZNA
C-C/976/21

- Dotyczy:** *Samochód specjalny pożarniczy FSC Żuk A15*
Nr identyfikacyjny: 104640
Nr rejestracyjny: LEE 248R
- Zleceniodawca:** *Gmina Niechlów*
ul. Głogowska 31
56-215 Niechlów
NIP 693-19-40-470
- Zakres opinii:** *Wycena wartości pojazdu*

Leszno, dn. 1 grudnia 2021 r.

Opinia techniczna nr C-C/976/21

Rzeczoznawca: dr inż. Grzegorz Feliczak – certyfikowany rzeczoznawca samochodowy
nr **RS 001029**

Zleceniodawca: Gmina Niechlów
ul. Głogowska 31
56-215 Niechlów
NIP 693-19-40-470

Zakres zlecenia: **Wycena wartości pojazdu**

1) Identyfikacja pojazdu

Pojazd zbadano w Żabinie w obecności przedstawiciela zleceniodawcy.

1	Rodzaj pojazdu		Samochód specjalny
2	Podrodzaj		Pożarniczy
3	Liczba drzwi		4
4	Producent	Marka Model	FSC Żuk A15
5	Numer identyfikacyjny pojazdu		104640
6	Numer rejestracyjny		LEE 248R
7	Data pierwszej rejestracji		Brak danych
8	Rok produkcji		1971^[1,2]
9	Wskazanie drogomierza		07118 km
10	Skrzynia biegów		Manualna
11	Silnik^[2]	Typ Pojemność [cm ³] Moc [kW]	OTTO (ZI) 2210 44
12	Lakier	Kolor Rodzaj	Czerwony Akrylowy

[1] – na podstawie karty środka trwałego, udostępnionej przez zleceniodawcę;

[2] – na podstawie tabliczki znamionowej;

1) Podstawa opinii i dokumentacja

Realizując niniejszą opinię opierano się m.in. na:

1. oględzinach przedmiotowego pojazdu dokonanych w dniu 24.11.2021 r. w Żabinie w obecności przedstawiciela zleceniodawcy,
2. notowaniach wartości porównywalnych modeli publikowanych w prasie fachowej,
3. ofertach sprzedaży porównywalnych modeli dostępnych na internetowych stronach giełd motoryzacyjnych,
4. notowaniach wartości porównywalnych modeli w systemie EUROTAX i Info-Ekspert,
5. instrukcji określania wartości pojazdów Nr 1/2016 do stosowania w Stowarzyszeniu Rzecznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego oraz Komputerowym Systemie Info-Ekspert,

oraz na:

6. karcie środka trwałego, udostępnionej przez zleceniodawcę,
7. oświadczeniu zleceniodawcy.

2) Opis przedmiotowego pojazdu

Oględziny przedmiotowego pojazdu dokonano w Żabinie w obecności przedstawiciela zleceniodawcy. Do oględzin przedstawiono pojazd zarejestrowany o danych jak powyżej, niekompletny, posiadający ślady dłuższego okresu jego nieużytkowania.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że:

- **Przebieg i serwisowanie pojazdu** – drogomierz wskazywał 07118 km. Nie przedstawiono książki serwisowej, dlatego brak było możliwości stwierdzenia faktu serwisowania pojazdu. Nie przedstawiono dowodu rejestracyjnego, dlatego brak było możliwości ustalenia ważności badania technicznego.
- **Nadwozie** – nadwozie pojazdu w dobrym stanie ogólnym, ze śladami dłuższego okresu jego nieużytkowania. Podczas oględzin przeprowadzono badania grubości powłoki lakierowej (protokół w załączeniu).
- **Podwozie i układ jezdny** – zużyty adekwatnie do przebiegu i czasu eksploatacji pojazdu. Ze względu na brak możliwości wykonania badań trakcyjnych nie sprawdzono pozostałych elementów podwozia i układu jezdny. Ze względu na wiek ogumienie pojazdu nadaje się do wymiany.
- **Silnik i skrzynia biegów** – Silnik i skrzynia biegów kompletne ze śladami zabrudzeń eksploatacyjnych oraz wyciekami (fot 13,16). W pojeździe wymieniono skrzynie biegów ze skrzyni ze sterowaniem przy kierownicy, na skrzynie ze sterowaniem w podłodze. Na podstawie oględzin oraz oświadczenia przedstawiciela zleceniodawcy silnik jest niekompletny i niesprawny (fot 13). Ze względu na brak możliwości uruchomienia silnika nie sprawdzano jego poprawności.

- **Wnętrze i wyposażenie pojazdu** – wnętrze pojazdu zużyte stosowanie do przebiegu, czasu i charakteru eksploatacji, (fot 7-12).

3) Wartość przedmiotowego pojazdu

Wartość przedmiotowego pojazdu oszacowano na podstawie katalogów EUROTAX i Info-Expert oraz analizy ofert sprzedaży porównywalnych modeli, dostępnych w dniu wykonywania niniejszej opinii, tj. 01.12.2021 r., zamieszczonych na stronach internetowych giełd motoryzacyjnych: <http://www.otomoto.pl/>, <http://moto.allegro.pl>, <https://www.truck1-pl.com>, <http://gratka.pl>, <http://sprzedajemy.pl>, <http://olx.pl>.

Poniżej zestawiono przykładowe oferty sprzedaży porównywalnych modeli pojazdów:

Tabela 1. Przykładowe oferty sprzedaży

Lp.	Strona	Nr oferty	Rocznik	Cena zł (brutto)
1	otomoto.pl	6084195363	1970	8 900
2	olx.pl	62756116	1972	6 000
3	olx.pl	690766111	1973	4 000
4	sprzedajemy.pl	64296359	1974	9 900

Na podstawie wyżej wymienionych informacji, uwzględniając stan utrzymania oraz przebieg, ujawnione uszkodzenia, brak ważności badania technicznego, jak również procentowy roczny ubytek wartości można stwierdzić, że wartość przedmiotowego pojazdu, szacowana na dzień wykonywania niniejszej opinii, tj. 01.12.2021 r. wynosi brutto:

3 000 zł
(trzy tysiące złotych)

4) Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych oględzin pojazdu uwzględniając notowania: w prasie fachowej, na stronach internetowych oraz Info-Expert, biorąc pod uwagę stan faktyczny pojazdu, braki i oświadczenie zleceniodawcy, można stwierdzić, że:

1. pojazd posiada uszkodzenia i korozję,
2. pojazd posiada ślady długiego okresu jego nieużytkowania,
3. pojazd nie jest kompletny,

4. pojazd nie posiada ważnego badania technicznego,
5. wartość przedmiotowego pojazdu przy uwzględnieniu powyższych faktów po zaokrągleniu wynosi brutto:

3 000 zł
(trzy tysiące złotych)

5) Uwagi

1. Rzeczoznawca wydając niniejszą opinię nie odpowiada za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu, jak również wady prawne i błędy w dokumentacji pojazdu.
2. Rzeczoznawca wydając niniejszą opinię nie odpowiada za treść opinii opartą na informacjach, co do których został wprowadzony w błąd przez zleceniodawcę lub, które zostały oparte na dowodach zakwestionowanych przez uprawnione organa.
3. Niniejsza opinia nie jest gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu. Została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania.
4. Niniejsza opinia techniczna nie obejmuje badania oryginalności numerów identyfikacyjnych pojazdu i nie może być w takich celach wykorzystywana.
5. Ze względu na brak możliwości nie przeprowadzono kontroli układów elektronicznych pojazdu. W związku z powyższym niniejsza opinia nie stanowi o faktycznym stanie technicznym układów elektronicznych ww. pojazdu.
6. Oszacowana wartość rynkowa stanowi podstawę negocjacji i może odbiegać od ostatecznej ceny kontraktowej ustalonej między kupującym i sprzedającym.
7. Stan techniczny pojazdu ustalony w opinii wynika ze stanu technicznego pojazdu z dnia oględzin pojazdu przez rzeczoznawcę, a nie z dnia wydania opinii. Stąd też stan techniczny pojazdu należy odczytywać w oparciu o datę, w której przeprowadzono oględziny pojazdu, a nie o datę sporządzenia niniejszej opinii.
8. Opinię sporządzono bezstronnie zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy.

Rzeczoznawca
Nr RS 001029

Leszno, 01.12.2021 r.

Załączniki:

- Dokumentacja fotograficzna pojazdu –16 zdjęć;
- Protokół pomiarowy – 1 strona;

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot.1. Widok ogólny przód strona prawa



Fot.2. Widok ogólny tył strona lewa



Fot.3. Widok ogólny tył strona prawa



Fot.4. Widok ogólny przód strona lewa



Fot.5. Tabliczka znamionowa



Fot.6. Wskazanie drogomierza



Fot.7. Wnętrze pojazdu



Fot.8. Wnętrze pojazdu



Fot.9. Wnętrze pojazdu



Fot.10. Wnętrze pojazdu



Fot 11. Wnętrze pojazdu



Fot 12. Wnętrze pojazdu



Fot. 13. Komora silnika



Fot. 14. Widok ogólny bok P



Fot. 15. Podwozie pojazdu



Fot. 16. Podwozie pojazdu